⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-162539

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和63年(1988) 7月6日

C 03 B 11/00

3/00

A - 7344 - 4G

E-7344-4G Z-7529-2H

審査請求 有 発明の数 1 (全9頁)

母発明の名称

G 02 B

光学部品の成形方法

②特 昭61-310822 願

23出 願 昭61(1986)12月26日

②発 明 者 梓 行 勇

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

②発 明 者 語 瑞 和 キャノン株式会社 ⑪出 願

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

砂代 理 弁理士 丸島 人 倦 ---

1. 発明の名称

光学部品の成形方法

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) ガラス原料を加熱溶融し、プレスして光 学部品を成形する方法は次の工程を含む:
 - (a) ガラス原料を加熱してガラス溶液化す る第1の工程。
 - (b) 溶液化したガラスをプレスする光学機 能面を有する上型と下型から成る型部材を 有し、前記型部材の型温度を前記ガラス原 料のガラス転移点とガラス転移点より 100℃低い温度の間の温度範囲に調温す る第2の工程。
 - (c) 前記第1の工程のガラスを前記第2の 工程によって調温した型部材に入れ、ガラ ス温度が108、5~11ポアズの粘土を示す 温度に達したときに最終製品よりも5%以 上好ましくは1%以上の肉厚寸法に成るよ うに近似形状にプレスする第1の加圧工程。

- (d) 前記第1の加圧工程に続いて前記型部 材の温度をガラスが100.5~11ポアズの 粘土を示す温度の範囲に保ちつつ、前記型 部材を最終の光学部品形状にプレスし、そ のプレス終了時までに、前記型部材の型の 温度の差が20℃以内に収束するように調 温しながらプレスする第2の加圧工程。
- (e)前記第2の加圧工程の後に、成形され た光学部品と型部材を冷却する工程を有 し、前記冷却工程はガラス温度がガラス転 移点に達する前までに型の温度と成形され た光学部品の温度差を5℃以内に保つよう に冷却する第1冷却工程と、第1冷却の後 にガラスと接する上型と下型の温度差を僅 少差に保ってガラスを除歪下限点まで冷却 する第2の冷却工程。
- 3. 発明の詳細な説明

[発明の属する分野]

本発明は光学部品の成形方法に関し、特にガ ラス原料を溶融してプレス成形する方法に関す る。

[発明の従来技術]

カメラ用のレンズ、コンパクトデスク用のレンズ等の光学レンズの製造力法とをカラスはサームを行なう方法とを対ララスは形式したがある。プレス成形法は型部材の材料選択、型型のの加工、型とガラスの温度制御等に多くがあるが製造コストとの関連があるが製造に成形できるようになり近年開発が進んでいる。

[従来技術の問題点]

プレス成形法としてあらかじめ予備成形を や型 部 材に入れ、ブランクと 型 部 材を 同時に 又型 別 々にプレス 温度まで 加熱 しプレス 成形 して 型 が 材に 形成 した 光学 機能面を 押圧 転写して レンズ を 成形する 方法と、 ガラス 原料を 容融 後、 適量 型 部 材に入れプレス 成形する 方法がある。

前述のブランクを用いた成形方法としては特

る。

更にガラス原料溶融による加熱・プレス成形による方法も前述特公昭 5 6 - 3 7 8 号公報に示されているがこの発明は金属型の温度を被成形ガラスの転移点以上、軟化点以下で一定に保持し、この金属型内に流動性を有する該ガラスを入れて加圧成形し、そしてこの状態を成形されたガラスの温度分布が均一化されるまで、2 0 秒以上保持することを特徴とする成形法である。

この成形法においては型部材の型温度をガラスの転移点以上に加熱して流動性ガラスを加圧成形する方法のため型温度が高い故にガラスが型表面に融着する問題を起こし、更に加加肉厚の型温度が非常に高いため例えばで小心肉厚のレンズを整えたレンズの冷却時の歪除去の問題である。又この発明は「高精度レンズ素材の成型

公昭 6 1 - 3 2 2 6 3 号公 報があり、 題料からの成形方法としては特公昭 5 6 - 3 7 8 号公報がある。

ガラスを型部材に入れてガラスプレス 成形する 意義として型部材のプレスにより 同一金型の 型表面のガラスへの押圧 転写により 成形できるる たいな 従来のように 切り縮が びかった はいか できる はい ない できる はい ない でいる が 複雑 な 面の 研 磨 処理の 研 磨 工具、 研 磨 時に は 非 球 面の 研 磨 処理の 研 磨 工具、 研 磨 時間 第に間 第に間 第に間 第に間 で に る。

又、ガラスプレス成形においても前述のブランクを用いた方法の場合にはブランクの形状やブランク表面の精度を最終製品の形状及び精度に 準じた形態とする必要があり、ブランク加工に要する設備・工程、ブランク加工時間によるコストメリツトを追求することが困難な面があ

法」が開示されておりひけの発生を除去し、公差3/100mm以下のレンズ素材を得る方法であり、写真レンズの如き被長オーダーの面精度のレンズを溶融したガラス原料から直接得る方法は開示されていない。

[本発明の解決すべき問題点]

本発明は前述の問題点を解決する成形方法を提案するものであり、特にガラス粉末原料を加熱して溶融し、溶融したガラスを型に入れてプレス成形することにより、後工程なしでそのまま写真用レンズの如く高精度な光学部品を直接得る事ができ、量産効果の期待できる成形方法を提案する。

更に本発明は溶験ガラスを型部材に入れてプレス成形するにあたりガラスが型表面に融着を起こさず、又同一の型部材により繰り返しプレス成形加工の可能なガラス及び型の温度範囲の設定を行なうことを提案する。

[問題点を解決するための手段]

本発明は前途の問題点を解決するために次の

各工程を経ることを特徴とする。まず、

(a) ガラス原料を加熱してガラスを溶融化する。この工程では最終製品を例えば一眼レフカメラ用レンズとする場合に該レンズ用ガラスに適したガラス原料の粉末をるつぼに入れ加熱して溶離する。この溶離過程において溶離ガラス中の気泡を脱泡、攪拌を行ない心のない均質度の高いガラスにする。

粘度を示す温度に達するまでに近似形状にガラスを成形すると短い時間で前述の最終製品より 5 % 肉厚寸法の大きい寸法形状に加工するのにガラスの押圧による変形のために好ましかった。

低い温度の範囲に調整する。

溶液化したガラスを上述の温度に調整した型部材に入れるとガラスは急速に冷やされガラス温度は下がり、型部材特に型の表面温度は上昇し型温度は上がりガラスと型の温度差は急速に縮小する。

前述のガラス温度が10g、5~11ポアズの

の型温は被成形ガラスのガラス転移点温度 (T g)からT g - 1 0 0 ℃とする事が好ま しかった。又さらに型温を前述の温度に保か ことで、ひけや融着防止上有効であるばかり でなく、加圧時に型温が成形に必要な温度 (被成形ガラスの粘度で 1 0 ° ° ~ 1 0 で アズに相当する温度)以上に上がる事がなく ない、高精度に加工された型の寿命にも大きく 寄与する効果も生じた。

(d) 更に前述の 1 次加圧に引き続いて型部 材に圧力を加えて最終製品形状にガラスを成 形する。

前述第1次加圧終了時のガラス温度は 10°°°~′′ポアズの粘度を示す温度である が最終製品形状の加圧時の温度は型部材を構 成する部材、即ち、ガラスに接する部材の温度 度を前記ガラスが10°°°~′′ポアズの 和度を示す温度に保ちつつ、かつ前記型 を示す温度を少なくとも20°C以内に収束する ように型部材の温度を制御する。これにより 型部材の中のガラス温度は 1 0 °° ~ いボアズの粘度を示す温度の範囲内に保たれ、さらに第 2 の加圧工程終了時にはガラス内部の温度差も 2 0 ℃以内に押えられ、 最終製品形状の成形が行なわれる。

却工程を2つの工程に分けて操作することを考えた。つまり、冷却の第1の工程はガラス粘度10°5~11ポアズの範囲内のガラスと型の温度を同一温度に冷却制御する。更に第2の工程としてガラスと型を同一温度に保って取り出し温度又はアニール温度まで冷却する。

そして、特に大事な条件は1次冷却においてガラスと型の温度がガラス粘度10°・5~1・ボアズからガラス転移点の温度に冷却される間にガラスと型部材の温度をほぼ同一の温度に制御しその後ガラス転移点からガラス粘度10′⁴・5ポアズの温度まで型部材とガラスを同一冷却速度で冷却することであった。

この様な冷却工程を行なわずに成形した光学部品は所望の屈折率を得る為の次工程のファインアニールを行なうと前記第2の加圧工程までに得られた形状、特に光学機能面の面精度にニュートンリング±5本以上の狂いを生じたが、前記冷却工程を行なって成形した

で以内にし、さらに後述する次工程の冷却工程を行なうことで、前記第2の加圧工程で生じたソリを解消出来る事を本発明者らは見出した

(e) 前述の最終製品形状の加圧成形が終了すると型部材を冷却して加圧成形した形状の製品を型部材から取り出すための冷却工程に入る。この冷却工程には最終製品のガラスの内部歪除去及び屈折率調整のアニール操作のための準備工程としての意味がある。

前記第2次加圧時のガラスと型の温度は 10°°°°~「ポアズの間の範囲内で行なわれるので、この温度状態で成形品を型から取り 出すと成形品の形状変形や、冷却にとも取り 歪の発生を生じる。そのため成形品を型と共 にか知りであるが、アス温とアルエ程の前の冷却工程で型部材とガラス温とアルエ程に回じにけましい結果が得られた。そのため太発明者は前述の2次加圧工程の後の冷

光学部品には成形や冷却による残留歪の発生がほとんどなく前記のフアインアニールを行なっても、前記冷却工程までに得られた形状や而精度を損なう事はなかった。

[実施例の説明]

[実施例1]

カメラ用のレンズ例えば木出願人の製造・販売に係る一眼レフカメラのレンズに適する Nd=1.59551 (屈折率)、νd=39.2(アツベ数)の性質を有する F 8 相当のガラス原料を用いて、第4 図に示す形状のレンズ成形を行なった。まず前記ガラス原料を第1 図 A に示す符号17のるつぼに入れ1400℃に加熱してガラス原料をガラス化して溶融状態にする。溶融したガラスを1300℃近辺まで冷却し、優拌操作及び脱泡操作を行なう。

第2図は本発明に用いる成形装置を示す。

図において、符号1・2は下型及び上型を示し、 炭化タングステン、 超硬合金等の 材料によって作る。下型1、上型2には型を閉じたと

きに合わせ面にレンズ形状となる空間形状を形成する凹部1a・2a を設け、凹部1a・2a の表面はレンズの光学機能面を形成するために表面狙さ R max 0.01μ m 程度に仕上げる。 3・4 は下型1 と上型 2 の温度調整用ヒーターを示し、各型部材の周囲又は型部材に適宜に設けたヒーター用挿通孔に巻回する。

ノズル11から下型に溶融ガラスを流出する場 合にはガラスの温度をガラス粘土101.2 ポア ズ、温度換算で860℃に流出ガラスの温度に すると良い結果が得られた。このガラスの流出 温度の範囲はF8等のプリント系及びクラウン 系の材料の場合ガラス粘度103.5~5.5ポア ズの温度範囲に調整すると前述の流出切断ガラ スの塊形成及び泡の発生の防止に好ましく、 又、ランタン系ガラス材料の場合にはガラス粘 度100.5~3.5 ポアズの温度範囲が好適で あった。下型にガラスを流出切断後上型を被せ 下型と上型によってガラスを押圧成形する。 (第1図B参照)ガラス14を下型の上に流出 させると下型の温度440℃とガラスの温度 860℃の温度の差により第3図に示すように ガラス14の温度変化は曲線G よとして示され るようにガラス粘度104.2 ポアズから 109.0~3.2 ボアズに温度が急速に低下し、 反対に型部材の型温度は曲線MI(下型)M2 (上型)に示すように440℃から急激に上昇

グラムが設けられている。

尚第2図の型部材において成形する光学部品の形状によっては胴型を設ける。

1300℃近辺の温度で攪拌、脱泡処理した 溶触ガラスを型部材に入れる前に型部材の温度 を調整する。型部材1・2の温度は第3回に示 すようにガラス原料F8のガラス転移点(Tg= 445 ℃) とガラス転移点より100℃低い温度 (Tg-100℃)の範囲内に調整する。木発明者は 一例として型温度を440°Cに設定した。型温 度440℃の調温後下型1の光学機能面1aに ガラス14を入れるに際しガラス溶触温度を調 整する。溶融ガラス14を下型に入れるときに 第1図Aに示すガラス14は下型の上で適度の 粘性を有している必要があり反面液状となって 下型の凹部に液状にひらたくなっては好ましく なく適当な塊状態にする必要がある。又、ガラ ス温度が高いとるつぼのノズル11の先端から 下型に流出する際にガラス中に抱を巻き込んだ り、脈理を発生させることもあった。そのため

更に引き続いて 2 次加圧を行なう。 2 次加圧はプレス圧力 6 0 Kg/Cm² を約 6 0 秒間負荷し、第 3 図第 2 の加圧工程として示すように、この第 2 次加圧の間は型部材の各部材間の温度分布のはらつきを 2 0 ℃以内に収束させるとともに第 2 次加圧のプレス終了時のガラス温度が

特開昭63-162539 (6)

第3図g、点に示す520℃(粘度10°°°° ボアズ)になるように第2図のコントローラー9・10によってヒーター3・4を操作する。 第2時加圧機作の終了時点ではガラスはは下型の凹部によって成形される形状とないれる形状とないれる形式とないまする。 1時加圧終了時の5%の余裕分は圧縮するにありがあったガラス14はレンズの形に形状形成高。 りがされたガラスのほは520℃の高温ののよりがあるために冷却するために冷却するために冷却する。 温いガラストが状変化、歪の発生を抑える。 に終了時の形状を保って冷却する必要がある。

本実施例では第3図に示すようにガラスレンズの冷却曲線 G。と型部材の冷却曲線 M → を図示の如くにし、特にガラス転移点(Ts=455℃)に造したときにガラスレンズと型部材の温度差を5℃以内にとどまるようにコントローラー9・10によってヒーターを作動制御した。その後ガラスレンズと型部材の温度を第

で ± 2 本 (± 0 . 6 3 μ m) 内におさまっていた。 又表面変化層も 4 0 0 A 以下であり、そのままで写真用レンズとして十分に使用出来るものであった。

[実施例2]

実施例1と同様のF8相当のガラス原料を用い、外径 Φ 25 mm、中心部肉厚11±0.05 mm、光学機能面の曲率がそれぞれR:=20 mm、R2=40 mmの両凸レンズの成形を行なった。又この成形に用いた型は内部形状が、前記レンズに対応するように形成された上型、下型より成り、その光学機能面に対応する型表面は、表面相さR m o x 0.01 μm 以上に仕上げておいた。

まず前記上、下型温を350℃(ガラス転移 点445℃より95℃低い温度)に調温後、実施例1と同様にして得られた溶融ガラスを840℃(ガラス粘度10⁴⁴ポアズ)の温度で前記上・下型間に入れ、10秒間かけてプレス圧力を徐々に上げ最大30Kg/Cm²になるまで加圧し、成形ガラスの中心肉厚寸法が最終 3 図 g 2 点に示す 4 2 5 ℃ (ガラス粘度 1 0 '*'*ポアズ)まで同一の冷却曲線に沿って冷却した。冷却曲線 g 。の冷却スピードは 5 ℃ / min 、冷却曲線 G 。の冷却スピードは約 1 0 ℃ / min で行なった。

型部材及びガラスレンズ温度が第3図に示けきまれただちに上型をした時、ただちに上型をしたがり出し、室温を砂かしたで放ったがラスレンズを取り出てのがはないでがラスレンズを取りに示すないではないであるアス(非対称性)、お要求される精度であるアス(非対称性)といってにクンが高いないののがラスレンズ面のがあっていかがあっている。を折っている。では、ででは、ででは、ででは、でででは、でで、ででは、でで、クセ、でで、クセ、でで、からで、カンズ面の曲率のズレもニュートンズ面の曲率のズレンズ面の曲率のズレンズ面の曲率のズレシスには、シンズ面の曲率のズレシンズ面の曲では、カンズ面の曲では、カンズ面の曲では、カンズ面の曲では、カンズ面の曲では、カンズ面の曲では、カンズ面の曲では、カンズ面の曲では、カンズ面の曲では、カンズ面の曲では、カンズ面の曲では、カンズ面の曲では、カンズでは、カンスでは、カンないが、カンでは、カンないは、カンないは、カンスでは、カンないは、カンないは、カンないは、カンないは、カンないは、カンないは、カンないは、カンないは、カンないは、カンないは、カンないは

製品のレンズ肉厚寸法より約2%分残るように第1の加圧を行なった。

更に引続いて 2 次加圧を行なった。 2 次加圧 はプレス圧力50 Kg/Cm² を約50秒間負荷 し第2の加圧工程終了時にガラス温度が 5 1 0 °C (粘度 1 0 ° · 5 ポアズ) 上型、下型の 型温がそれぞれ510℃±5℃になる様に操作 した。その後加圧を解除し、ガラスレンズを型 間に入れたまま、毎分約10℃の冷却スピード で、ガラスレンズと各型の温度差が2℃以内に 収束する様に型温をコントロールしながらガラ ス転移点(445℃)まで冷却しさらに毎分 5℃の冷却スピードでガラスレンズと各型の温 度差が生じないように425℃(ガラス粘度 1014.5ポアズ)まで冷却した。その後ガラス レンズを型より取り出し、屈折率調整の為のフ アインアニールを行なった。さらに実施例1を 同様の測定を行なった所、光学機能面の曲率の ズレはニュートンリングでま2木以内、アスク セともニュートンリングで0.5本以内、表面

特開昭63-162539(7)

粗さは R max 0.02以下であり、 従来の研磨レンズと同等以上の性能を有していた。

[実施例3]

実施例 1 と同じ形状のレンズ(図 4 参照)をn d = 1.77250、ν d = 4 9.6ガラス転移点 T g = 7 0 0 ℃なる性質を有するランタン系ガラス L。SF016相当のガラス原料を用いて成形を行なった。又この成形に用いた型部材は実施例 1 と同じものを用いた。

まず前記型部材を 6 5 0 ℃(ガラス転移点 7 0 0 ℃より 5 0 ℃低い温度)に調温後、実施 例 1 と 同様に して 得 られた 溶 融 ガ ラスを 9 0 0 ℃(ガラス粘度 1 0 ² ° ° ポアズ)の温度 で 前記型部材間に入れ、 5 秒間かけてプレス圧 力を徐々に上げ最大 4 5 Kg/Cm² になるまで加 圧し、 成形ガラスの中心肉厚寸法が最終製品の レンズ肉厚寸法より約 5 %分残るように第 1 の 加圧を行なった。

更に引き続いて 2 次加圧を行なった。 2 次加圧はプレス圧力 8 O Kg/Cm² を約 1 2 O 秒間負

ことにより写真用レンズ等に代表される様高精度な(外径寸法公差5 /100mm 以内、アス、クセがニュートンリング O . 5 本以内、曲率のズレのバラツキがニュートンリング ± 2 本以内)光学部品を研削、研磨等の後工程を必要としないで、ガラス原材料の溶融液から直接成形出米る事が可能になった。この本発明の効果として以下の点が上げられる。

- (1) 冷却時のひけやソリの発生のない高精度な特に曲率の部分的な変化が0・63/4 μm 以内の光学部品を原材料の溶融から直接モールド成形により得る事が出来る。
- (2) 研削研磨による従来方式やリヒートプレスによる成形に比較しコストは2 / 1 以下。
- (3) 型温の変化巾が少なく、かつ成形前後の型温が近い為くり返して型を使用する事が容易な為、効率的な量産が期待出来る。
- (4) 低温の型に高温の硝子を入れる為、硝子 表面が素早く冷却される為、硝子表面の変 質層を実用上問題にしなくでする範囲内に

荷し第2の加圧工程終了時にガラス温度が 718℃(粘度1010・2ポアズ)上型、下型の 型温がそれぞれ716℃±3℃になる様に操作 した。その後加圧を解除し、ガラスレンズを型 間に入れたまま毎分約5℃の冷却スピードで、 ガラスレンズと各型の温度差が1℃以内に収束 する様に型温をコントロールしながら、ガラス 転移点(700℃)まで冷却しさらに毎分3℃ の冷却スピードでガラスレンズと各型の温度差 が生じないように685℃(ガラス粘度 101413ポアズ)まで冷却した。その後ガラス レンズを型より取り出し、屈折率調整の為のフ アインアニールを行なった。さらに実施例1を 同様の測定を行なった所、光学機能面の曲率の ズレはニュートンリングで±2本以内、アスク セともニュートンリングで 0.5 本以内、 表面 粗さはR max 0.02 以下であり、従来の研磨レン ズと同等以上の性能を有していた。

[発明の効果]

以上説明した様に本発明による工程を行なう

押さえられる。

- (5) 型温が低い為、高温の硝子を使用しても融 通が生じないばかりでなく、型温が実際の 成形に必要な温度以上にならない為、型の 寿命が大幅に延びる。
- 4・図面の簡単な説明...

第1図A~Cは本発明に係る成形プロセスを 説明する図で

第1図Aはノズル11から型部材に溶融ガラスを挿入する説明図、

第1図Bは第1次加圧の説明図

第1図Cは第2次加圧の説明図

第2図は本発明のプロセスに用いる装置の説明図

第3図は本発明の実施例1に係る温度曲線図 第4図は成形するレンズの形状を示す図

1 … 下型

2 … 上型

3 . 4 ... ヒータ

5 · 6 · · 型保持部材

特開昭63-162539(8)

7 · 8 · · · 温度検出器

9 · 1 0 · · · コントローラ

11…ノズル

12…流出硝子

13a,13b … 切断刃

14,15,16 … 被成形硝子


17…るつぼ

18.19 …ヒーター


1a,2a ··· 光学機能面

7 a , 8 a ··· 温度出力信号線


出願人 キヤノン株式会社 代理人 丸 島 像 ー



第2図



第 3 図



第 4 図

